

Rimuovere eventuali presenze di strati di vecchie pitture in fase di distacco o efflorescenze mediante spazzolatura o lavaggio con acqua.

In presenza di muffe seguire le indicazioni riportate nei sistemi di applicazione sottoindicati

Temperatura dell'ambiente e del supporto: min +8 °C Max +35 °C.

Modalità di impiego	Il prodotto risulta impiegabile: Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici Superfici in calcestruzzo Superfici in gesso e cartongesso Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti, compatti, assorbenti e coesi Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione, generalmente di quattro settimane
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo.
Diluizione	pennello / rullo: 30-40% in volume con acqua spruzzo: 0-20% max, in volume con acqua
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi:

- Applicare una mano di Isolante Printal, o in alternativa di Isolante Acrilico oppure di Linfix secondo le indicazioni riportate sulle rispettive schede tecniche.
- Applicare due mani di Igienix X-Treme Traspirante, secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Muri con presenza di muffe:

- Effettuare trattamento preliminare con Igienix X-Treme Spray, in una o più applicazioni, con adeguato lavaggio e spazzolatura.
- Applicare Igienix X-Treme Detergente in una o più applicazioni.
- Attendere minimo 24 ore.
- Applicare una mano di Isolante Printal, o in alternativa di Isolante Acrilico oppure di Linfix secondo le indicazioni riportate sulle rispettive schede tecniche.
- Applicare due mani di Igienix X-Treme Traspirante, secondo le indicazioni sopra riportate.

Indicazioni di sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (base Acqua): 30 g/l (2010).

Il prodotto contiene max: 29 g/l VOC.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza

Voce di capitolato

Su supporti adeguatamente preparati, applicazione di idropittura traspirante per interno per la prevenzione della muffa (tipo Igienix X-Treme Traspirante); a base di cariche selezionate e specifici additivi per prevenire lo sviluppo delle muffe.

Forniture e posa in opera del materiale Euroal mq.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.